

PIANO D'AMBITO. CAPITOLO 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Paragrafo 1.2.1.1 Laghi

Tabella Laghi

SOTTOBACINO IDROGRAFICO_PTA_2016	CI_nome	EQB STATO 2014-2019	LTLeCO STATO 2014-2019	Elementi chimici a sostegno	Media annua >LOQ 2014-2019	STATO-POTENZIALE ECOLOGICO 2014-2019	Elemento che determina la classificazione 2014-2019	STATO CHIMICO 2014-2019	STATO CHIMICO 2014-2019 senza PFOS	Superamento SQA-MA 2014-2019	Superamento SQA-CMA 2014-2019
Lago di Como (Lario)	Annone Est (lago)	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	AMPA, arsenico	SUFFICIENTE	Fitoplancton LTLeCO	BUONO	BUONO	-	-
Lago di Como (Lario)	Annone Ovest (lago)	CATTIVO	SUFFICIENTE	BUONO	toluene, AMPA	CATTIVO	Macrofite	BUONO	BUONO	-	-
Lago di Como (Lario)	Como (lago) - bacino di Lecco	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	AMPA, arsenico	SUFFICIENTE	Fitoplancton LTLeCO	NON BUONO	NON BUONO	cadmio, fluorantene	cadmio
Adda Sub Lacuale (Asta)	Sartirana (lago)	SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO	AMPA	SCARSO	Macrofite	BUONO	BUONO	-	-
Adda Sub Lacuale (Asta) – C.I. fortemente modificato	Garlate (lago)	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	Arsenico	SUFFICIENTE	Macroinvertebrati LTLeCO	BUONO	BUONO	-	-
Lambro (Asta)	Pusiano (lago)	BUONO	SUFFICIENTE	ELEVATO	----	SUFFICIENTE	LTLeCO	BUONO	N.D.	-	-
Lago di Como (Lario)	Como (lago) - bacino di Como	N.D.	SUFFICIENTE	BUONO	AMPA, arsenico, cromo	SUFFICIENTE	Fitoplancton LTLeCO	NON BUONO	N.D.	cadmio	benzo(a)pirene, cadmio