

DESCRIZIONE INTERVENTO:

BACINO AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CALCO-TOFFO
COMUNI DI AIRUNO, BRIVIO, CALCO, OLGiate MOLGORA,
SANTA MARIA HOÈ, LA VALLETTA BRIANZA.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO FOGNARIO DEL BACINO DI CALCO-TOFFO
AL R.R. 6/2019

COMMITTENTE:

 **Lario Reti Holding S.p.A.**
GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

STUDIO DI PROGETTAZIONE:

STUDIOSPS S.R.L.
Via. Via Broletto, 1 - 20121 Milano (MI)
Tel. 02 57400111 - Fax 02 57400112
www.studiosps.it

FASE PROGETTUALE:

STUDIO IDRAULICO

ALLEGATO:

PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI - ZONA OVEST

NUMERO:


T03.1




























SCALA:

1:5.000

REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
MD	ottobre 2020	RD	ottobre 2020	MM	ottobre 2020
REVISIONE N.	DESCRIZIONE:				DATA
NUMERO INTERVENTO:		CODICE PROGETTO:	AB05	COMMESSA:	51486

KEYPLAN



ESISTENTE	LEGENDA	OPERE IN PROGETTO
 Condotta comunale acque nere/miste	 Condotta in progetto	 Condotta in progetto
 Condotta comunale acque bianche	 Punto di scarico in corso d'acqua sup. oggetto di intervento	 Punto di scarico in corso d'acqua sup. oggetto di intervento
 Collettore consortile	 Manufatto sfioratore oggetto di intervento	 Manufatto sfioratore oggetto di intervento
 Cameretta di ispezione	 Chiusura soglie (Intervento INT07)	 Chiusura soglie (Intervento INT07)
 Nodo liltizio	 Indagini conoscitive	 Indagini conoscitive
 Stazione di sollevamento	 Manufatto sfioratore demolito/dismesso	 Manufatto sfioratore demolito/dismesso
 Manufatto sfioratore acqua mista/nera	 Stazione di sollevamento demolito/dismesso	 Stazione di sollevamento demolito/dismesso
 Manufatto sfioratore acqua bianca	 Condotta demolita o dismessa	 Condotta demolita o dismessa
 Punti di scarico in corso d'acqua superficiale	 Monitoraggio fisso (Intervento INT06)	 Monitoraggio fisso (Intervento INT06)
 Misuratore di portata campagna di monitoraggio 2016-2017	 Condotta demolita o dismessa	 Condotta demolita o dismessa
 Misuratore di portata campagna di monitoraggio 2015	 Monitoraggio fisso (Intervento INT06)	 Monitoraggio fisso (Intervento INT06)
 Limite area rispetto pozzo	 Condotta demolita o dismessa	 Condotta demolita o dismessa